LUFTVÄRDIGHETS-ANVISNINGAR (LVA)

Motor
ALLISON - 2 C

Upphäver:
ALLISON - 2 B

A

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
415	Allison modell 250-C18	Modifiering av kompressor, turbin, växellåda m m. 1. Modifiering av kompressor, turbin m m skall utföras enligt angivet underlag. 2. Modifiering av växellådor skall utföras enligt tillämpliga delar av angivet underlag.	Efter den 2.2.1970: 1. Åtgärder enl pos 1: Vid nästa grundöversyn dock ej senare än vid 750 h flygtid efter grundöversyn eller tillverkning. 2. Åtgärder enl pos 2: Vid nästa grundöversyn dock ej senare än vid 1125 h flygtid efter grundöversyn eller tillverkning. 3. Samtliga motorer skall vara modifierade senast den 1.10.1971.	Underlag Allison Commercial Engine Bulletin No 250-CEB-57, -58, -59, -61, -62, -63, -65, -66, -67, -68, -69, -70, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80, -81, -85, -86 och -89. Referens FAA AD No 69-26-3.	
596	Allison modell 250-B15A 250-B15E 250-B15G 250-B17 250-C10B 250-C10D 250-C18 250-C18A 250-C18B 250-C18C 250-C19 250-C20	Titel: Utbyte av turbinhjul Åtgärd Tag ur tjänst, de turbinhjul i motorns andra turbinsteg som har P/N 6857912 och 6871872. 1 Hjul med gångtid över 1500 h. 2 Hjul med gångtid under 1500 h.	Efter den 28.2.1972: 1 Inom 50 h 2 Innan 1550 h uppnås	Underlag Allison Commercial Service Letter No 250 CSL-10, nuvarande utgåva daterad den 8. 8. 1972. Referens FAA AD No 72-3-6	
					vgv

1974-08-29