LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
forts 12/59		ration utföras med detalj P/N F-13109 och upprepad inspektion utföras. Om ingen spricka förekommer skall balken förstärkas med detalj P/N F-13109.			
4/60	Ercoupe (Forney) Samtliga med S/N upp t o m 3335.	<u>Byte av sidrodersprygel</u> Inspektera sidrodren i området vid roderarmens infästning med avseende på överdriven flexibilitet hos roderarmen, bucklor i roderytan, eller andra onormala företeelser som kan indikera brott på sidrodrets huvudsprygel. Om skador förekommer skall sprygel Erco P/N 415-240 12 L/R bytas ut mot sprygel Forney P/N F-24015 L/R.	Efter 1960-03-15 Upprepat med intervall av högst 100 flygtimmar, till dess att den förbättrade sprygeln installerats.	<u>Underlag</u> Forney Service Bulletin No 105 <u>Referens</u> FAA AD No 59-25-5	