
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll/utbyte av fjäder för höjdroder

GÄLLER:	Modell	S/N
	PA-31, PA-31-300 och PA-31-325	31-2 tom 31-8312019,
	PA-31-350	31-5001 tom 31-8553002
	PA-31P	31P-1 tom 31P-7730012

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av FAA AD 98-08-18

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, och därefter i intervaller angivna i FAA AD 98-08-18 räknat från 25 maj 1998

UNDERLAG: FAA AD 98-08-18 och där angivet underlag

REFERENS: FAA AD 98-08-18

BESLUTSDATUM: 1998-05-08

LFS 1998:35

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450