


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 287
16 februari 1968



287 Gäller:

Flygplan typ ZLIN Z526

med serienummer
1001 - 1015.

Tid för åtgärd: Vid införande av bogserinstallation.

Åtgärd: MODIFIERING AV MOTORHUV

Förbättring av motorns kylning är erforderlig före utnyttjande av ovannämnda flygplan för bogsering. I samband med eventuell installation av bogserutrustning skall därför motorhuvén modifieras enligt Moravan Operating Bulletin Z526/4.

Datum för
ikraftträdande: 23 februari 1968

Referens: Civil Aerodromes Administration Aeronautical Information
Circular No A04/67.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.