


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 288
16 februari 1968



X 288 Gäller:

Flygplan typ ZLIN ~~Z326~~

med serienummer 914

ZLIN ~~Z526~~ och ZLIN
Z526A

med serienummer 1001
t o m 1012.

Tid för åtgärd: Inom 50 flygtimmar.

Åtgärd: MODIFIERING AV REGLAGE

Skador, med bristande funktion som följd, har konstaterats hos reglaget för omställning av oljekylarens spjällanordning. Reglaget skall därför modifieras enligt Moravan Operating Bulletin Z526/5; Z326/42.

Datum för
ikraftträdande: 23 februari 1968

Referens: Civil Aerodromes Administration Aeronautical Information
Circular No A08/67.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.