

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av låsmekanism för fraktdörr**

GÄLLER: Modell S/N
 206 206-0001 t o m 206-0275
 U206 U206-0276 t o m U206-07020

ÅTGÄRD: För att förbättra nödevakuering genom lastdörr vid nedsatt belysningsförhållande skall Cessna Single Engine Service Bulletin No 91-4 daterad 91-03-22 införas.
Not: Detta luftvärdighetsdirektiv är föranlett av en rekommendation från utredningen av ett haveri i Norge.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före 1998-12-15

UNDERLAG: Cessna Single Engine Service Bulletin No. 91-4, daterad 91-03-22 eller senare utgåva

REFERENS: Norskt LDP 98-070

BESLUTSDATUM: 1998-09-14

LFS 1998:58

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar ²⁰⁰⁰ LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450

LUFTFARTSVÆRKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartsinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tigr : CIVILAIR
Telex : 71032 enfb n

Bilaga till LVD 2900

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

MOTORDREVNE
LUFTFARTØY

CESSNA - 99

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

98-070 UTFØRELSE AV CESSNA SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Cessna Aircraft Company, alle 206 og U206 modeller.

Påbudet omfatter:

For å bedre muligheten for nødevakuering og bruk av døren ved dårlige lysforhold, skal Cessna Single Engine Service Bulletin No 91-4, datert 1991-03-22, utføres.

SB No. 91-4 innfører forbedret operasjon av cargodøren ved å fjærbelaste et håndtak i bakre dør. Dette medfører at håndtaket automatisk går til riktig posisjon for endelig åpning etter at døren er ført ut av lukket posisjon. Videre skal det installeres to plakater med forbedret åpningsinstruksjon i forhold til eksisterende skilter.

Tid for utførelse:

Innen 1998-10-15.

Referanse:

LFL.

Gyldighetsdato:

1998-09-01.