
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Installation av förstärkning i sidorodrets nedre infästning

GÄLLER: BN2, BN2A, BN2B och BN2T

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad koipa av CAA AD 005-03-99

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 28 dagar från erhållandet av Britten Norman Service Bulletin BN2/SB.240

UNDERLAG: CAA AD 005-03-99
Britten Norman Service Bulletin BN2/SB.240

REFERENS: CAA AD 005-03-99

BESLUTSDATUM: 1999-05-17

LFS 1999:83

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450

Bilaga till LVD 2978

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 005-03-99

APPLICABILITY Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B and BN2T Islander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Installation of rudder lower hinge doubler.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Britten-Norman Service Bulletin BN2/SB.240 within 28 days of receipt of the bulletin. The Service Bulletin requires the installation of a doubler at the left and right side of the rudder lower hinge bracket. This action is required because damage has occurred at the lower rudder hinge to some aircraft in the field.