

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 17, SVERIGE
TFN: 31111 - 11 730020
TELEGRAMADRESS:
LUFV - EESSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 300

4 juli 1968

300 Gäller:

Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A

med serienummer t o m 8040

Tid för åtgärd: Inom 200 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA, dock senast den 1.10.1968.

Åtgärd:

UTBYTE AV SPÄNNBAND FÖR MOTORNS UTLOPPSRÖR

Spännband P/N N 3657, vilka utgör fästelement för motorns utloppsrör, skall bytas ut mot spännband P/N 4656 AA enligt senaste utgåva av AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-14.

Anm: När åtgärd enligt denna LVA är införd skall inspektion av spännbanden enligt LVA 276 A ersättas av inspektion enligt gällande tillsynsunderlag.

Datum för
ikraftträdande: 12 juli 1968.

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-106/A.B. 206 A-9.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.