

LUFTFARTSVERKET  
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE  
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSSYA  
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

## LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 301

5 juli 1968



X-301

Gäller:

Motor typ ALLISON

A

modell 250-C18, -C18A, -C18B, -C18C,  
-C19 och -C10B.

Tid för åtgärd: Före flygning.

Åtgärd:

MODIFIERING AV KOMPRESSORBLAD

Före flygning med luftfartyg, som är utrustade med någon av rubricerade motortyper, skall, utom i de fall åtgärd enligt nedan redan införts, modifiering av bladen i motorns 6:e kompressorsteg utföras enligt Allison Commercial Engine Bulletin No 250 CEB-48.

I de fall överföringsflygning av luftfartyg till flygverkstad är erforderlig för åtgärd enligt ovan skall tillstånd för denna flygning inhämtas från berört besiktningskontor.

Datum för

ikraftträdande: 15 juli 1968.

Referens:

1. RAI Airworthiness Directive 68-116/Allison 250-1.
2. FAA Airworthiness Directive 68-12-6.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i motorjournal och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.

AM