
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av vingstrukturen.

GÄLLER: Cessna modeller 401, 401A, 401B, 402, 402A, 402B, 411 och 411A.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Federal Aviation Administration AD 79-10-15R2.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom tid och intervall angivet i FAA AD 79-10-15R2

UNDERLAG: Cessna Multiengine Service Information Letter ME 79-16 revision 3 daterad 8 februari, 1980 eller senare utgåva.
Alternate Means of Compliance to AD 79-10-15.

REFERENS: FAA 79-10-15 R2

BESLUTSDATUM: 26 oktober 2001

LFS 2001:116

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450