

---

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

---

**TITEL:** Återkallande och kasserande av gascylindrar

**GÄLLER:** Cameron Balloons Limited (Thunder & Colt) titan propane cylindrar av typ CB2380, S/N t.o.m. inclusive BT0143 och CB2383 S/N t.o.m. inclusive BT0076

**ÅTGÄRD:** Utför åtgärder angivna i Cameron Balloons Limited (Thunder & Colt) Alert Service Bulletin No. SB 8.

**TID FÖR ÅTGÄRD:** Vid mottagandet av Alert SB No. SB 8.

**UNDERLAG:** Cameron Balloons Limited (Thunder & Colt)  
Alert Service Bulletin No. SB 8.

**REFERENS:** CAA AD 001-01-2000 kopia bifogad

**BESLUTSDATUM:** 2000-03-08

**LFS** 2000:31

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.  
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

| Postadress        | Gatuadress   | Telefonnummer | Faxnummer    | Telegram<br>Civilair | Telex |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-------|
| 601 79 NORRKÖPING | Vikobplan 11 | 011-19 20 00  | 011-19 25 75 | Norrköping           | 62450 |

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 001-01-2000

APPLICABILITY Cameron Balloons Limited (Thunder & Colt) titanium propane cylinders types: CB2380, serial numbers up to and including BT0143 and CB2383, serial numbers up to and including BT0076.

SUBJECT - DESCRIPTION Recall of cylinders.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Cameron Balloons Limited (Thunder & Colt) Alert Service Bulletin No. SB8 on receipt of the bulletin. The Alert Service Bulletin instructs that propane cylinders must not be refilled, cylinders must be emptied of all fuel and depressurised within 7 days and returned to Cameron Balloons. This action is required because the possibility of fatigue cracking of the longitudinal weld on the above cylinder models has been discovered which if left unattended could lead to loss of integrity and propane leakage.