

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 306
15 augusti 1968



X 306 Gäller: Propeller typ MC CAULEY model

✓ 2A34C50, C66
✓ D2A34C49, C58, C67, C78
✓ E2A34C70, 73
✓ 2A36C23, C29, C43, C82
✓ B2A36C31
✓ C2A36C32
✓ D2A36C31, C33, C45
✓ 2D34C8, C53
✓ 2D36C14, C28
✓ 3A32C76
✓ D3A32C77, C79, C88, C90

Tid för åtgärd: Inom 25 flygtimmar för berörda propellrar monterade på samtliga modeller av flygplantyp Beech och inom 50 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA för propellrar monterade på andra flygplantyper.

Åtgärd: UTBYTE AV SKRUV TILL CYLINDER
I flera fall har cylindern för propelleromställningen lossnat från propellernavet på grund av skruvbrott. Skruvarna i berört förband skall därför bytas ut i enlighet med Mc Cauley Industrial Corporation Service Bulletin No 66.

Datum för
ikraftträdande: 23 augusti 1968.

Referens: 1. FAA Airworthiness Directive 68-8-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.