
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av horisontella stabilisatorns framkanter och spryglar

GÄLLER: Dornier 228-100 och -101, med serienummer 7003 t.om. 7116, 7167 och 7168. Dornier 228-200, -201, -202, -212 med serienummer 8002 och uppåt.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt LBA AD 2001-045/2. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress:
<http://www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt LBA AD 2001-045/2

UNDERLAG: Dornier Airplane Maintenance Manual Temporary Revision No. 55-6 daterad den 3 Mars 2003 och AMM TR 05-88 daterad 22 april 2003 eller senare utgåva

REFERENS: LBA AD 2001-045/2

BESLUTSDATUM: 25 augusti 2003

LFS 2003:105

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450