


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 320
23 september 1968



X 320 Gäller:

Flygplan typ DORNIER Do 28 B - 1

A
med serienr 3062 t o m 3070,
3072 t o m 3089, 3091, 3092,
3097, 3101 och 3103.

Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: UTBYTE AV SKRUVDOMKRAFT FÖR STABILISATOROMSTÄLLNING

För att minska erforderlig kraft för omställning av stabilisatorn skall skruvdomkraft med ökad verkningsgrad införas enligt Dornier Technical Bulletin No 28 - 46.

Datum för
ikraftträdande: 27 september 1968

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68 - 2

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.