

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 321
23 september 1968



X 321 Gäller:
A

Flygplan typ DORNIER Do 28 B - 1
med serienr 3062 t o m 3092,
3097 t o m 3101 och 3103.

Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: MODIFIERING AV MANÖVERSYSTEM FÖR STABILISATOROMSTÄLLNING

För att utesluta möjligheten att linan till stabilisator-
omställningen spårar av lintrumman skall ett urspårnings-
skydd införas enligt Dornier Technical Bulletin No 28-38a.
Samtidigt skall förstärkt hållare till lintrumman införas
enligt nämnd bulletin.

Datum för
ikraftträdande: 27 september 1968

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68-4

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nöd-
vändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luft-
värdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna
anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och jour-
nalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings
nummer.