


APUV
LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 323 A
4 oktober 1968



323 A Gäller:

Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A

med serienr upp t o m 8079 samt
huvudrotornav P/N 206-010-100,
vilka levererats som reservdel,
med serienr upp t o m 073.

BELL 206 A

med serienr upp t o m
174 och huvudrotornav i reserv.

Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna
LVA, dock senast den 31 januari 1969.

Åtgärd: INSPEKTION och ev MODIFIERING AV BLADBULT TILL HUVUD-
ROTORNAV

För att säkerställa att bultar P/N 206-010-152-1, vilka
håller bladen till huvudrotornavet, är försedda med
dränerhål skall inspektion och vid behov modifiering
utföras enligt Agusta Technical Bulletin No BT 206-21
eller motsvarande Bell Service Letter No 206 A-55.

Datum för
ikraftträdande: 4 oktober 1968

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-162/AB. 206 A-13.

Upphäver: LVA 323 (Textändring förmärkt med sträck i marginalen.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med
denna anvisning, skall införas i helikopterns resedag-
bok och journalkort med hänvisning till denna luft-
värdighetsanvisnings nummer.