


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnötet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 326
27 september 1968



X 326 Gäller: Flygplan typ Dornier Do 28 A och Do 28 B
A Tid för åtgärd: Senast vid nästa 1000-timmars tillsyn efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: INSPEKTION AV VINGE och vidtagande av KORROSIONSSKYDDANDE ÅTGÄRDER

Med anledning av utomlands konstaterade korrosionsskador hos vingen skall inspektion och korrosionsskyddande åtgärder vidtagas enligt Dornier Technical Bulletin No 28-55 och No 28-53.

Datum för
ikraftträdande: 4 oktober 1968.

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 68-3.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.