

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 328

5 november 1968



X 328 Gäller:

Flygplan typ PIPER PA-28R-180

med serienummer

28-30004 t o m 28-30358,
28-30361 t o m 28-30390,
28-30392 t o m 28-30401,
28-30403 t o m 30416,
28-30418 t o m 30420,
28-30423 t o m 28-30426,
28-30428 t o m 28-30443,
28-30445 t o m 28-30448,
28-30451 t o m 28-30457
28-30459 t o m 28-30462,
28-30464,
28-30466 t o m 28-30468,
28-30470, 28-30472, 28-30473,
28-30477 t o m 28-30480,
28-30483 t o m 28-30485,
28-30489, 28-30492,
28-30493, 28-30496,
28-30497, 28-30500,
28-30502, 28-30504,
28-30521, 28-30523
och 28-30525.

Tid för åtgärd: Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd: MODIFIERING AV HUVUDLANDSTÄLLET'S INFÄLLNINGSMEKANISM

För att motverka möjligheten av skador på bultar i huvudlandställets infällningsmekanism skall modifiering införas enligt Piper Service Bulletin No 274.

Datum för
ikraftträdande: 8 november 1968.

Referens:

FAA Airworthiness Directive 68-12-4.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.