
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Åtgärder för att förhindra höjdroderfladder.

GÄLLER: GROB ASTIR CS, G102 Standard Astir III, G102 Club Astir III och G102 Club Astir IIIb alla serienummer.

(Anledning till rev. nr 1. Ändring till korrekt kategori, B Segelflyg & UL.)

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt LBA AD 2001-317/3

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt LBA AD 2001-317/3

UNDERLAG: LBA AD 2002-317/3 samt däri refererade servicebulletiner finns tillgängliga på följande internetadress:
<http://www.lba.de/englisch/englisch.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: LBA AD 2002-317/3

BESLUTSDATUM: 17 december 2002

LFS 2002: 172

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450