
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Åtgärder för att förhindra "structural failure of the V-tail".

GÄLLER: Beech modellerna 35, 35R, A35 och B35.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-21-13

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2002-21-13

UNDERLAG: FAA AD 2002-21-13. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 2002-21-13

BESLUTSDATUM: 8 november 2002

LFS 2002: 144

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450