
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av Styrplattans Drivlänk

GÄLLER: Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) Modell 407.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Transport Canada AD CF-2002-46.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning.

UNDERLAG: BHTC Alert SB 407-02-55 dat 29 okt, 2002 eller senare utgåva.
Ref. AD finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/menu.htm/> eller kan vid
behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping.

REFERENS: Transport Canada AD CF-2002-46

BESLUTSDATUM: 11 november 2002

LFS 2002:157

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450