
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av ventilskäft

GÄLLER: Brännare Mistral Mk1 och Mk2 till Ballong Cameron.

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt bifogad kopia av CAA AD 003-05-2000.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före 20 flygtimmar eller inom 12 månader efter beslutsdatum för detta LVD, vilket som infaller först, om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: Cameron Balloons Ltd (Sky Balloons) Service Bulletin SB10.

REFERENS: CAA AD 003-05-2000

BESLUTSDATUM: 3 december 2002

LFS 2002:168

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450

.....
CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 003-05-2000

APPLICABILITY Cameron Balloons Ltd (Sky Balloons) Mk.1 and Mk. 2 (Mistral) burner.

SUBJECT - DESCRIPTION Replacement of valve stems in the main blast, liquid fire and pilot light valves.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Cameron Balloons Ltd (Sky Balloons) Service Bulletin SB10 not later than 20 flying hours from receipt of the bulletin or within 12 months whichever is the sooner. The Service Bulletin requires the replacement of valve stems in the main blast, liquid fire and pilot light valves. This action is required to prevent a serious external fuel leak in the event of mechanical failure of the stem/seat pinned joint. The possible consequence of non-compliance is a serious external fuel leak vertically downwards from the underside of the burner unit during flight.

.....