
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Separation av landställets utfällningsmekanism och dess fäste.

GÄLLER: SOCATA TB 20 och TB21 serienummer 275 t.o.m 2130, 2132 t.o.m 2136, 2138 t.o.m 2154, 2157 t.o.m 2162 och 2170.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt DGAC AD 2002-574(A). Refererad AD finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.gsac.fr/main/index.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD 2002-574(A)

UNDERLAG: SOCATA Service Bulletin TB No. 10-133-32 daterad november 2002

REFERENS: DGAC AD 2002-574(A)

BESLUTSDATUM: 17 december 2002

LFS 2002: 174

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450