
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av svetsreparerade första stegets "Compressor Impellers".

GÄLLER: TPE331-3, -5, -6, -8, -10, och -11 samt TSE331-3 seriens motorer.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-25-02.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2002-25-02.

UNDERLAG: FAA AD 2002-25-02. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls- & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 2002-25-02

BESLUTSDATUM: 20 januari 2003

LFS 2003:7

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450