
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Åtgärder av vissa propellernav till följd av kvalitetsproblem under tillverkning.

GÄLLER: Hartzell Propeller Inc. modell ()HC-()2Y()-() propellrar med propellernav P/N D-6522-1, D-6522-2, D6529-1 och D-6559-3 med S/N listade enligt FAA AD 2003-01-03.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-01-03. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-01-03

UNDERLAG: Hartzell Alert Service Bulletin HC-ASB-61-259 daterad 2002-09-04.

REFERENS: FAA AD 2003-01-03

BESLUTSDATUM: 23 januari 2003

LFS 2003: 15

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450