
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av "Exhaust Collector Ring Segments"

GÄLLER: Bombardier DHC-2 Mk.1

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt AD CF-2002-49. Refererad Airworthiness Directive CF-2002-49 finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/menu.htm/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls- & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Transport Canada AD CF-2002-49.

UNDERLAG: Transport Canada Airworthiness Directive CF-2002-49.

REFERENS: CF-2002-49

BESLUTSDATUM: 29 januari 2003

LFS 2003:17

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450