
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Instruktionsskyltar för kabindörr och nödutgångar.

GÄLLER: Raytheon Aircraft Company, modellerna 65, 90, 99, 100, 200, 300 och 2000 med serienummer enligt FAA AD 2003-02-03.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-02-03. Refererad Airworthiness Directive finns tillgängligt på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-02-03.

UNDERLAG: Raytheon Mandatory Service Bulletin 52-3096 R1 daterad Juni, 2002.

REFERENS: FAA AD 2003-02-03

BESLUTSDATUM: 31 januari 2003

LFS 2003: 19

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450