
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av eventuell sprickförekomst i vevhus.

GÄLLER: Rotax 912 A, F, S, samt Rotax 914 F med S/N enligt Austro control AD No.107 R3.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Austro control AD No. 107 R3. Refererad Airworthiness Directive finns tillgängligt på följande internetadress: <http://www.austrocontrol.co.at/austro/ita.html> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Austro control AD 107 R3.

UNDERLAG: Bombardier Rotax Service Bulletin SB 912-029 R1 och SB 914-018 R1

REFERENS: Austro control AD 107 R3.

BESLUTSDATUM: 7 mars 2003

LFS 2003:22

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450