
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stjärtrotorns "pitch control bearing"

GÄLLER: Helikopter R22 till och med S/N 3328 utom S/N 3167, 3326 och 3327 vilka har "control assembly" P/N A031-1 revision "J" eller tidigare installerad.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-04-04. Refererad Airworthiness Directive finns tillgängligt på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-04-04. Inom 20 flygtimmar och därefter i intervall ej överstigande 300 flygtimmar eller 12 månader vilket som uppnås först.

UNDERLAG: Robinson Helicopter Company Service Bulletin SB-90A, revision A, daterad 2002-06-10.

REFERENS: FAA AD 2003-04-04

BESLUTSDATUM: 7 mars 2003

LFS 2003:24

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450