
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av Servostyrning

GÄLLER: Eurocopter AS350 versioner: B, BA, B1, B2, B3, BB, och D utrustade med huvud- och stjärtrotor TRW SAMM servostyrningar enligt GDAC AD 2003-099(A).

ÅTGÄRD: Kontrollera och byt ut berörda servostyrningar enligt GDAC AD 2003-099(A).

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt GDAC AD 2003-099(A).

UNDERLAG: Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress: http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: DGAC AD 2003-099(A)

BESLUTSDATUM: 21 mars 2003

LFS 2003:27

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450