
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av propellerblad

GÄLLER: Hartzell Propeller Inc. modell HC-B3TN-5() propellrar med propellerblad P/N T10176H(B)-5, T10176H(K)-5, T10176H-5, T10178H-11, T10178H-11R, T10178H(B)-11 och T10178H(B)-11R vilka är installerade på Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, MU-2 flygplan.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-04-23. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-04-23.

UNDERLAG: Hartzell Propeller Inc. Service Bulletin HC-SB-61-250, Revision1, daterad 8 april 2002.

REFERENS: FAA AD 2003-04-23

BESLUTSDATUM: 28 mars 2003

LFS 2003:36

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450