
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av "Anti-Ice Boots" på Propellerblad

GÄLLER: Hartzell Propeller Inc. modell HC-C2Y(K,R)-1BF/F8477-4 propellrar med TKS (Aircraft De-icing) Ltd. "anti-ice boots" monterade enligt förutsättningar beskrivna i FAA AD 2003-06-02.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-06-02. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-06-02

UNDERLAG: Hartzell Propeller Inc. Alert Service Bulletin HC-ASB-61-251, daterad 10 april 2001

REFERENS: FAA AD 2003-06-02

BESLUTSDATUM: 16 april 2003

LFS 2003:39

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450