
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Kontroll av "Tail Rotor Gearbox Case Feed Gallery"**

GÄLLER: Bell Helicopter Textron Canada Modell 407 med serienummer 53000 t.o.m. 53498, 53500 t.o.m. 53522, 53524 och 53526, utrustade med "tail rotor gearbox case" med partnummer 406-040-406-109 eller 406-040-406-113 samt reservdelar med dessa partnummer.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt CF AD 2003-10.
Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress: http://www.tc.gc.ca/aviation/ad/ad_e.htm eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt CF AD 2003-10.

UNDERLAG: BHTC Alert Service Bulletin (ASB) 407-03-57 Rev.B, daterad 06 februari 2003

REFERENS: CF AD 2003-10

BESLUTSDATUM: 28 maj 2003

LFS 2003:68

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450