

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bränslepump

GÄLLER: Piper modeller:
PA-34-200T med S/N 34-7570002 t.o.m. 34-8170092
PA-34-220T med S/N 34-8133002 t.o.m. 3449278
PA-44-180 med S/N 44-7995001 t.o.m. 4496168
PA-44-180T med S/N 44-8107001 t.o.m. 44-8207020

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-11-14.
Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande
internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från
Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska
kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-11-14 men räknat från 27 juni 2003.

UNDERLAG: The New Piper Aircraft Inc. Service Bulletin No. 1127, daterad 26 februari
2003

REFERENS: FAA AD 2003-11-14

BESLUTSDATUM: 18 juni 2003

LFS 2003:72

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande
LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450