
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av propeller

GÄLLER: Hartzell Propeller Inc. ()HC-()(2,3)(X,V)()-() serier och HA-A2V20-1B serier propellrar med aluminiumblad.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i FAA AD 97-18-02R1. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom tider och intervaller angivna i FAA AD 97-18-02R1

UNDERLAG: FAA AD 97-18-02R1

REFERENS: FAA AD 97-18-02R1

BESLUTSDATUM: 9 juli 2003

LFS 2003: 79

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450