
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av åtdragningsmoment för infästning av ventil i bränslepump

GÄLLER: Textron Lycoming motorer IO-320, LIO-320, IO-360, HIO-360, TIO-360, LTIO-360, GO-435, GO-480, IGO-480-A1B6, IO-540, IGO-540, AEIO-540, HIO-540, TIO-540, LTIO-540, TIGO-541, IO-720 och TIO-720 med Crane/Lear Romec RG9080, RG9570 och RG17980 serien "AN" "rotary fuel pumps" enligt lista i FAA AD 2003-14-03.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-14-03. Refererad AD finns tillgänglig på följande Internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar eller 30 dagar vilket som inträffar först räknat från 2003-08-14 och därefter i intervaller angivna i FAA AD 2003-14-03.

UNDERLAG: Textron Lycoming Servie Bulletin No. 529B daterad 2002-06-10.

REFERENS: FAA AD 2003-14-03

BESLUTSDATUM: 25 juli 2003

LFS 2003: 88

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450