
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av sändtagare**

GÄLLER: Alla Becker VHF-AM Transceivers AR4201-() med S/N 150 t.o.m. 9499

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt LBA AD 2003-234. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.lba.de/dokumente/ad/html/miscellaneous.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt LBA AD 2003-234

UNDERLAG: Becker Service Bulletin No. AR 4201-01/03 daterad 17 Juli 2003

REFERENS: LBA AD 2003-234

BESLUTSDATUM: 1 augusti 2003

LFS 2003:92

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450