

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 348
24 februari 1969



X 348 Gäller:

Flygplan typ ZLIN Z ~~326~~
med serienummer t o m 927
ZLIN Z 526
med serienummer t o m 1037

Tid för
åtgärd:

Före flygning efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

INSPEKTION OCH EVENTUELLT UTBYTE AV SKEVRODRENS BALANS-
VIKTER

Det har inträffat att den gängade delen av skevrodrens balansvikter brustit under flygning. Därför skall följande åtgärder vidtagas:

- 1 Inspektera skevrodrens balansvikter med avseende på sprickbildning i den gängade delen.
- 2 Skadade balansvikter skall bytas ut innan flygning får företagas.
Montering av balansvikterna skall ske enligt anvisningar i nedan angivna Service Bulletin

Tid för
ikraftträdande: 28 februari 1969.

Referens: Moravan Service Bulletin Z 326/51, Z 526/14.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.