

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 355
28 februari 1969



355 Gäller:

Flygplan typ WASSMER Wa 40,
Wa 40 A, Wa 40 B och
Wa 41 med tillverknings-
nummer t o m 154.

Tid för
åtgärd:

Senast den 1 april 1969

Åtgärd:

FASTSÄTTNING AV OLJELEDNING

Det föreligger risk för skada på oljekylarens ledningar genom friktion eller kontakt med avgasrören. För att förhindra sådan skada skall fästskruvar monteras enligt Bulletin Service Wassmer Nr 8 så att ledningarna fixeras till motorfundamentets vertikala rör på vänster sida.

Tid för

ikraftträdande: 7 mars 1969

Referens:

Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 68-55

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets rese-dagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.