


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnatet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 371
21 april 1969



X 371 Gäller: Flygplan typ PIPER PA-31 och PA-31-300
A med serienummer 31-2 t o m 31-326,
31-328 t o m 31-332 och 31-334.

Tid för
åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd: KONTROLL OCH EVENTUELL JUSTERING AV HÖJDSTYRSYSTEMET

Kontrollera höjdstyrsystemets friktion och vid behov
justera systemet i enlighet med Piper Service Bulletin
No 289.

Tid för
ikraftträdande: 25 april 1969.

Referens: FAA Airworthiness Directive No 69-6-4.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med
denna anvisning, skall införas i flygplanets resedag-
bok och journalkort med hänvisning till denna luft-
värdighetsanvisnings nummer.