

LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 381 A
11 september 1969



381 A Gäller:

Helikopter typ BELL 206 A
AGUSTA BELL 206 A

Tid för
åtgärd:

Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

BYTE AV SKRUVAR I INSTRUMENTPANELENS KONSOL

Det kan inträffa att förarens pedalrörelser kan hindras av tre utskjutande skruvhuvuden på vänster och höger sida av instrumentpanelens konsol i närheten av pedalerna. Dessa skruvar skall därför bytas ut mot skruvar med lägre huvuden i enlighet med Bell Helicopter Company Service Letter No 206 A-120, nuvarande utgåva daterad den 16 maj 1969, eller Agusta Bell Technical Bulletin No BT 206-34, nuvarande utgåva daterad den 22 augusti 1969.

Tid för
ikraftträdande: 19 september 1969

Referens:

FAA Airworthiness Directive No 69-11-4.
RAI Airworthiness Directive No 69-114/A.B. 206 A-22,
rev 1.

Upphäver:

LVA 381 (ändrade avsnitt förstreckade).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.