


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnädet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 388
5 augusti 1969



X 388 Gäller:

Flygplan typ PIPER modell

PA-28-180 med

S/N ~~28-4378~~ t o m 28-5406

PA-28-235 med

S/N 28-11040 t o m 28-11257

PA-28R-180 med

S/N ~~28-30005~~ t o m 28-31095

PA-28R-200 med

S/N ~~28-35001~~ t o m 28-35265

PA-32-260 med

S/N ~~32-1111~~ t o m 32-1165

PA-32-300 med

S/N 32-40566 t o m 32-40715

Tid för
åtgärd:

Inom 25 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

INFÖRANDE AV LÅSSKRUV PÅ STYRRATT

För att förhindra att styrrattens fästspind genom rattstängens lossnar skall en självgående låsskruv monteras i enlighet med Piper Service Bulletin No. 295, nuvarande utgåva daterad den 30 april 1969.

Tid för ikraft-
trädande:

8 augusti 1969.

Referens:

FAA Airworthiness Directive No. 69-15-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.