

LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnäret - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 403
27 oktober 1969

I



X 403

Gäller: Brandsläckare typ MARTIN 112 nr
112-235-44-34-53

Tid för
åtgärd: Senast den 15 december 1969.

Åtgärd: BYTE AV BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare av typ nr 112-235-44-34-53, försedd med utströmningshuvud 13-09-12138-3 och 13-09-12139-3, skall bytas ut mot brandsläckare av typ nr 112-235-44-34-53 A, försedd med utströmningshuvud 13-09-12071-0 och 13-09-12072-0 i enlighet med Bulletin-Service Martin 26-1, Ändring Martin E.A.M. 886.

Tid för
ikraftträdande: 31 oktober 1969

Referens: Consigne de Navigabilité No 69-24-1

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisningsnummer.

OBSERVERA

LVA 28F/60 gällande HÖGSTA TILLÅTNA GÅNGTIDER MELLAN GRUNDÖVERSYNER FÖR FLYGMOTORER I LUFTFARTYG har ersatts av SB 150 utgiven den 1 oktober 1969.

LVA 28F/60 är således icke längre gällande och torde makuleras.