

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av turbinhus "Modul 03"

GÄLLER: Turbomeca modell Arriel 1

ÅTGÄRD: Kontrollera turbinhuset med avseende på eventuella korrosionsskador enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Motorer, monterade på helikopter och utrustade med
turbinhus, som har mer än 2000 h eller mer än 5 år i
drift:

Inom 2 månader eller 100 flygtimmar, vilket först uppnås,
räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Arriel Turbomeca SB S/N 72.292.0093

REFERENS: Consigne de Navigabilité 86-29(B)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-09-22

LFS: 1986:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250