

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av mellanläggsbrickor i stabilisator

GÄLLER: Socata (Morane Saulnier och Rallye), alla S/N:

MS 880 B MS 881 MS 884 MS 886
MS 880 B-D MS 883 MS 885 MS 887

RALLYE 100S, 100S-D, 100ST, 100ST-D
RALLYE 150ST, 150ST-D, 150T, 150T-D
RALLYE 180T, 180TS
RALLYE 180T-D
RALLYE 150SV, 150SVS
RALLYE 110ST

MS 890A, MS 890B
MS 892A-150, MS 892B-150
MS 892E-150, MS 892E-D-150
MS 893A, MS 893B, MS 893E, MS 893E-E
MS 894A, MS 894C, MS 894E

RALLYE 235E, 235E-D, 235A
RALLYE 235F, 235C

- ÅTGÄRD:
- 1 Kontrollera stabilisatorinfästningen enligt punkt 1 i angivet underlag med avseende på sprickförekomst och byt ut berörda detaljer eller utför reparation enligt en av tillverkaren godkänd reparationsmetod
 - 2 Byt ut mellanläggsbrickorna i stabilisatorinfästning enligt anvisningarna i angivet underlag (punkt 2 Description)

- TID FÖR
ÅTGÄRD:
- 1 Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum, och därefter i intervaller om 100 h till dess att åtgärd 2 ovan har införts
 - 2 Senast vid nästkommande översyn, räknat från LVD utgivningsdatum

(Vänd!)

LFS: 1986:41

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

UNDERLAG: SOCATA SB No 145

REFERENS: Consigne de Navigabilit 86-160, som upphäver CdN 72-14(A)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-11-17