

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fästelement för motor/propellerreglage

GÄLLER: Cessna (enmotoriga), alla modeller tillverkade före 1979

ÅTGÄRD: Byt ut och ersätt berörda fästelement enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Cessna SIL SE79-6

REFERENS: FAA AD 86-24-07

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-01-26

LFS: 1987:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.