

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/reparation/utbyte av stötstång i stabilator

GÄLLER: SOCATA modell TB9, TB10, TB20 och TB21, S/N 1 t o m 709,
dock ej S/N 652, 653, 661, 664, 665, 672, 691, 701 t o m 706

ÅTGÄRD: Inspektera berörda stötstänger enligt anvisningarna i angivet underlag. Om lösa nitar upptäcks, skall reparation enligt SB Nr 29 punkt B utföras före ytterligare flygning.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Kontroll enligt SB Nr 29 punkt A före flygning, räknat från mottagandet av skrivelse L 142/87-1202. Därefter i 100-timmarsintervaller till dess modifiering enligt punkt B har utförts.

UNDERLAG: SOCATA SB Nr 29

REFERENS: Consigne de Navigabilité 87-003A och LFV skrivelse L 142/87-1202, daterad 1987-01-28

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-02-23

LFS: 1987:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.