

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fästbult för vingbalk

GÄLLER: Gyroflüg modell SC01, SC01B och SC01B-160

ÅTGÄRD: Byt ut främre fästbultar i vingbalkar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast vid en total flygtid av 600 h eller 1000 landningar, vilket som först inträffar, dock senast 1987-11-30

UNDERLAG: Gyroflüg SB No 4

REFERENS: LBA LTA 86-239

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-02-23

LFS: 1987:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.