

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av oljetrycksledning

<u>GÄLLER:</u>	<u>Taylorcraft modell:</u>	<u>S/N:</u>
	BC, BCS, BC-65, BCS-65 och BC12-65, BCS12-65 och BC12-D	Alla S/N
	19 och F19	Alla S/N
	F21	F-1000 t o m F-1499
	F21A	F-1500 t o m F-1506

ÅTGÄRD: Kontrollera och byt ut berörd oljetrycksledning, som är av den typ, som figur 1 visar (Bilaga 1), mot ny oljetrycksledning av godkänd typ, märkt med "T" på den ena anslutningsnippeln

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

REFERENS: FAA AD 87-03-08

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-04-10

LFS: 1987:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress

Gatuadress

Telephone Nr

Telegram

Telex

Nat 011 - 19 20 00

Civilair

S-601 79 NORRKÖPING

Vikboplan 11

Int + 46 11 - 19 20 00

Norrköping

64250

HOSE ASSEMBLY P/N B1071




FIGURE 1