

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/förstärkning av landställsmekanism

GÄLLER: Socata modell TB20 och TB21, S/N 275 t o m 709

ÅTGÄRD:

- 1) Kontrollera om landställslagringen är glapp och i så fall om slitmärken har uppstått mellan förstyvning och fällmekanism. Om slitskador eller glapp upptäcks, skall åtgärd 2) utföras före nästa flygning.
- 2) Inför förstärkning av landställsmekanism enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1) Före dagens första flygning, räknat från LVD utgivningsdatum
- 2) Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum, dock senast 1987-07-01

UNDERLAG: Socata TB SB No 30

REFERENS: Consigne de Navigabilité 87-030(A)

UTGIVNINGS-DATUM: 1987-04-10

LFS: 1987:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.